


E-50-1NA



Д-500, Ш-474, В-820, мм.



L-500, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-50-1NA»





№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	500*	1
4	468*	74	2
5	468*	450	1
6	572**	496**	1
7	384*	68	2
8	442*	68	1
9	496**	140**	1
10	442	405	1
11	716	498	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.










3

2.






4

3.










5

4.





R



L

5.

 x2	 x4	 x4	 x1
 x2	 x2	 x4	 x1



7

