


E-50-N



Д-500, Ш-474, В-820, мм.



L-500, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-50-N»




№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	500*	1
4	468*	74	2
5	468*	450	1
6	716**	496**	1
7	718	496	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.








3

2.






4

3.










5

4.



R



L

