


E-35-4NA



Д-350, Ш-474, В-820, мм.



L-350, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-35-4NA»






№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	350*	1
4	318*	74	2
5	384*	68	6
6	384*	164	2
7	292*	68	3
8	292*	164	1
9	140**	346**	3
10	285**	346**	1
11	292	405	4
12	718	348	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.






3

2.








4

3.




5

4.



6

5.

 x8	 x16	 x16	 x4
Y2	B3	A2 30mm	L6 L=400mm
 x8	 x8	 x16	 x4
Y	Y1	D 3,5x16	H

