


E-40-3NA





Д-400, Ш-474, В-820, мм.

L-400, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

«E-40-3NA»





№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	400*	1
4	368*	74	2
5	384*	68	2
6	384*	164	4
7	342*	68	1
8	342*	164	2
9	140**	396**	1
10	285**	396**	2
11	342	405	3
12	718	398	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.






3

2.








3.






5

4.



5.

 x6	 x12	 x12	 x3
 x6	 x6	 x12	
Y2	B3	A2 30mm	L6 L=400mm
Y	Y1	D 3,5x16	H

