


E-40-4NA



Д-400, Ш-474, В-820, мм.



L-400, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-40-4NA»






№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	400*	1
4	368*	74	2
5	384*	68	6
6	384*	164	2
7	342*	68	3
8	342*	164	1
9	140**	396**	3
10	285**	396**	1
11	342	405	4
12	718	398	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.






3

2.








4

3.




5

4.



6

5.

 x8	 x16	 x16	 x4
Y2	B3	A2 30mm	L6 L=400mm
 x8	 x8	 x16	 x4
Y	Y1	D 3,5x16	H

