


E-60-D



Д-600, Ш-474, В-820, мм.



L-600, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-60-D»





№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	600*	1
4	568*	458	2
5	594**	116**	1
6	384*	68	2
7	542*	68	1
8	542	405	1
9	598	114	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.




Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.






3

2.








3.













5

4.



5.

 x2	 x4	 x4	 x1
 x2	 x2	 x4	 x1



7

