


E-80-1NM



Д-800, Ш-474, В-820, мм.



L-800, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction

1

«E-80-1NM»















№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	800*	1
4	768*	74	2
5	572**	396**	2
6	796**	140**	1



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.

Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.



3

