


E-80-N





Д-800, Ш-474, В-820, мм.

L-800, W-474, H-820, mm.

Інструкція збірки
Assembly instruction
















№	довжина(мм) length(mm)	ширина(мм) width(mm)	кількість quantity
1	704*	458	1
2	704*	458	1
3	458**	800*	1
4	768*	74	2
5	768*	450	1
6	716**	396**	2
7	718	398	2



Важливо! Перед свердлінням отворів переконайтеся, що правильно обрали розташування ручок, і використовуйте відповідний інструмент.

Important! Before drilling holes, make sure you have chosen the correct handle placement and use the appropriate tools.

1.



3

